

Unità insediativa: 209

IDENTIFICAZIONE

toponimo: casa san sebastiano

Aggiornamento: 11/09/07

strada più vicina:

REGIME NORMATIVO E TUTELA

Vincolo Paes. art.136:

no

Subsistema PS:

Il Lupo - Castellaccia

☐ lett. c "sponde o argini fluv."☐ lett. g "foreste o boschi"☒ lett. m "zone di int.sse archeo."☐ area pregio ambientale☐ sito interesse regionale☒ zona esclusiva funz. agricola

CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE E FISICHE

superficie: 2451 mq

morfologia: pianura

tipologia: nucleo rurale

terrazzamenti ☐ bosco ☐ filari ☐percorsi storici ☐ giardini storici ☐

numero unità edil. 3



CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

uso spazi scoperti: ☒ aia ☐ parcheggio ☐ giardino ☐ depositoelementi carat.zzanti: ☒ aia ☐ imp. sportivi ☐ orti o giardini ☐ pavim.ni ☐ altroelementi di disturbo: ☒ recinzioni ☐ manufatti ☐ linee elettriche ☐ imp. tecn. ☐ altroelementi di pregio: ☐ filari ☐ alberi monum. ☒ manufatti ☐ recinzioni ☐ imp.tecn. ☐ altro

Note:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Unità insediativa: 209

UNITA' EDILIZIA: 1

regime normativo:	☐ vincolo ex art. 13 D.lgs 42/04	integrità storico-testimoniale:	media	
tipologia edilizia:	casa colonica	stato di conservazione:	medio	
note:	degrado delle finiture		condizioni:	Integro
prescrizioni:				



UNITA' EDILIZIA: 2

regime normativo:	☐ vincolo ex art. 13 D.lgs 42/04	integrità storico-testimoniale:	media	
tipologia edilizia:	rimessa	stato di conservazione:	scarso	
note:	degrado delle finiture		condizioni:	Integro
prescrizioni:				




Unità insediativa: 209

UNITA' EDILIZIA: 3

regime normativo:	☐ vincolo ex art. 13 D.lgs 42/04	integrità storico-testimoniale:	media	
tipologia edilizia:	rimessa	stato di conservazione:	medio	
note:	degrado delle finiture		condizioni:	Integro
prescrizioni:				





Legenda



Area di pertinenza morfologica



Immobili di interesse storico