



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche.

Sindaco:

Stefania Ulivieri

Responsabile del proc.to:

*Architetto Giampaolo Romagnoli
Responsabile Settore LL.PP. e Governo del Territorio*

Progettista:

*Architetto Stefano Giommoni
Località Casetta Citeri – 58020 Scarlino (GR)*

I	SCHEDE DELLE ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO
	BIVIO DI RAVI Riferimento Tavola 09 del P.E.B.A.

Agosto 2024
Maggio 2025

Bivio di Ravi – tavola 09

Edifici e attrezzature di interesse pubblico.

Rif. Scheda	Identificazione	Classificazione
1br	Sede Vigilanza Incendi Boschivi	Accessibile con piccole opere
2br	Impianto sportivo polivalente	Accessibile con piccole opere

Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Aurelia Vecchia	1br	Sede Vigilanza Incendi Boschivi

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	1br	Sede Vigilanza Incendi Boschivi
a) Informazioni generali		

Classificazione: Edificio civico, sede Associazione Vigilanza Incendi Boschivi.

Denominazione: V.A.B., Vigilanza Incendi Boschivi.

Indirizzo: Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia.

Frequenza d'uso: media.

Contesto: Collocato ai margini di un ampio parcheggio direttamente connesso al tracciato della via Aurelia che attraversa il centro abitato.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	1br	Sede vigilanza incendi boschivi
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	1br	Sede Vigilanza Incendi Boschivi
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile da un ampio parcheggio pubblico posto in posizione pianeggiante e senza alcun dislivello. E' presente un percorso pavimentato che arriva agli ingressi della struttura.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'accesso alla struttura avviene attraverso una rampa con dimensioni e pendenze conformi alle disposizioni della legislazione vigente ma in pessimo stato di manutenzione. L'ingresso è male segnalato e l'infisso adeguato.

Criticità: Stato di manutenzione della rampa.
Segnalazione inadeguata dell'ingresso.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nel parcheggio pubblico antistante la struttura sono presenti stalli di dimensioni adeguate ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La struttura si sviluppa su un solo piano e le superfici non presentano dislivelli.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Gli uffici sono raggiungibili attraverso uno spazio di relazione. La dimensione e le caratteristiche risultano adeguate.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

E' presente un servizio con le dotazioni previste dalla normativa vigente per l'uso da parte di portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	1br	Sede Vigilanza Incendi Boschivi
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

E' possibile raggiungere la struttura attraverso la superficie a parcheggio e il percorso deidcato. Non si rendono necessari interventi.

E.U2 – Accesso:

Per consentire l'accesso alla struttura è presente una rampa che consente l'arrivo all'ingresso principale. L'infilso presenta caratteristiche adeguate.

Si rendono necessari i seguenti interventi:

- Interventi di ripristino e consolidamento della rampa esistente.
- Installazione di segnaletica per orientare l'accesso alla struttura.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Non sono presenti dislivelli dello spazio interno per cui non si rendono necessari ulteriori interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio interno presenta dimensioni e percorsi di distribuzione adeguati. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:


E' presente il servizio igienico con le dotazioni previste dalla legislazione vigente. Non si rendono necessari interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Ravi, via Vecchia Aurelia	1br	Sede Vigilanza Incendi Boschivi
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile può essere reso completamente accessibile con piccole opere che non incidono strutturalmente sullo stesso.

Accessibile con piccole opere.



Stima preliminare dei costi:

In ragione degli interventi previsti sono previsti i seguenti costi:

Manutenzione della rampa	= E.	1.500,00
Installazione di segnaletica	= E.	700,00
Totale	= E.	2.200,00


Comune di Gavorrano.

Piano per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Scheda descrittiva dell'edificio o dell'attrezzatura pubblica.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	2br	Impianto sportivo polivalente

Localizzazione nel contesto.



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	2br	Impianto sportivo polivalente
a) Informazioni generali		

Classificazione: Impianto sportivo polivalente.

Denominazione: Impianto sportivo polivalente.

Indirizzo: Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia.

Frequenza d'uso: media.

Contesto: Collocato ai margini di un ampio parcheggio direttamente connesso al tracciato della via Aurelia che attraversa il centro abitato.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	2br	Impianto sportivo polivalente
b) Documentazione fotografica.		



Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	2br	Impianto sportivo polivalente
c) Analisi dell'accessibilità.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'immobile è raggiungibile da un ampio parcheggio pubblico posto in posizione pianeggiante e senza alcun dislivello. E' presente un percorso pavimentato che arriva agli ingressi della struttura.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'impianto presenta e alle strutture dimensioni adeguate. Non si rilevano dislivelli. Gli infissi si presentano conformi alla normativa vigente.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Nell'ampio parcheggio pubblico limitrofo sono presenti stalli auto riservati ai portatori di handicap.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U4 – Dislivelli.

La superficie dell'impianto si sviluppa su un solo piano e non presenta alcun dislivello.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U5 – Percorsi interni:

Lo spazio è costituito da una unica superficie di gioco.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

E.U6 – Servizi igienici:

Non sono presenti servizi igienici. L'uso della struttura non prevede la necessità di servizi igienici.

Criticità: Non si ravvisano criticità.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	2br	Impianto sportivo polivalente
d) Analisi degli interventi.		

E.U1 – Percorsi esterni:

L'arrivo all'impianto è possibile dal parcheggio pubblico e dai percorsi pavimentati esistenti. Non si rilevano dislivelli o pendenze da superare. Non si rendono necessari i seguenti interventi:

E.U2 – Accesso:

L'accesso all'impianto si presenta di dimensioni adeguate.

E.U3 – Spazi sosta riservati.

Sono presenti spazi auto riservati in area pubblica limitrofa e facilmente raggiungibile. Non si rendono necessari interventi.

E.U4 – Dislivelli:

Il campo per il gioco si presenta su un unico livello. Non si rendono necessari interventi.

E.U5 – Percorsi interni:

lo spazio per il gioco presenta come superficie unitaria. Non si rendono necessari interventi.

E.U6 – Servizi igienici:

Non sono presenti, né previsti dalla legislazione vigente, i servizi igienici pubblici. Non si rendono necessari interventi.

Località	Rif. scheda	Identificazione
Bivio di Ravi, via Vecchia Aurelia	2br	Impianto sportivo polivalente
e) Giudizio finale e stima dei costi.		

Giudizio finale:

L'immobile risulta già oggi completamente agibile.

Accessibile



Stima preliminare dei costi:

Non sono previsti costi di adeguamento.