

Edificio storico: S2 BAG 0006/1**IDENTIFICAZIONE**

Località: Bagno **Aggiornamento:** 12/09/06
Foglio catastale: 84 **Particella catastale:** 411

REGIME NORMATIVO E TUTELA

Vincolo ex art.13 D.Lgs 42/04: no **Citazione ex L.R. .59/80:** ☐
Riferimento alle schede: no **schede n:**

CARATTERISTICHE STORICHE E STRUTTURALI

Epoca di costruzione: presente nella cartografia storica del 1943
Tipologia edilizia: edificio d'angolo
Destinazione d'uso: commerciale al dettaglio

CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA

Elementi caratterizzanti	Elementi di pregio	Elementi di disturbo
☐ aia	☐ alberi monumentali	☐ impianti tecnologici
☐ impianti sportivi	☐ filari	☐ linee elettriche
☐ orti o giardini	☐ manufatti	☐ manufatti
☐ pavimentazioni	☐ recinzioni	☐ recinzioni

CARATTERISTICHE FISICHE E FUNZIONALI

Classe: III **Numero dei prospetti:** 2
Stato di conservazione prevalente: buono
Destinazione d'uso prevalente piano terra: commerciale al dettaglio
Destinazione d'uso prevalente altri piani: commerciale al dettaglio
Note:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Edificio storico: S2 BAG 0006/1

AFFACCIO: A

Indirizzo:

piazza garibaldi

n.:

N. piani:

2

Destinazione d'uso del piano terra:

commerciale al dettaglio

Destinazione d'uso degli altri piani:

commerciale al dettaglio

Degrado

- ☐ strutturale
☒ delle finiture
☐ delle funzioni

Elementi di disturbo

- ☒ infissi
☒ rivestimenti
☐ impianti
☒ superfetazioni



AFFACCIO: B

Indirizzo:

piazza garibaldi

n.:

N. piani:

2

Destinazione d'uso del piano terra:

commerciale al dettaglio

Destinazione d'uso degli altri piani:

commerciale al dettaglio

Degrado

- ☐ strutturale
☐ delle finiture
☐ delle funzioni

Elementi di disturbo

- ☒ infissi
☐ rivestimenti
☒ impianti
☒ superfetazioni

