

Unità insediativa: 218**IDENTIFICAZIONE****toponimo:** casa santa clotilde**Aggiornamento:** 15/09/07**strada più vicina:****REGIME NORMATIVO E TUTELA****Vincolo Paes. art.136:**

no

Subsistema PS:

Molini - Poggio Ventoso

☐ lett. c "sponde o argini fluv."☐ lett. g "foreste o boschi"☒ lett. m "zone di int.sse archeo."☐ area pregio ambientale☐ sito interesse regionale☐ zona esclusiva funz. agricola**CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE E FISICHE****superficie:** 6887 mq**morfologia:** pianura**tipologia:** nucleo ruraleterrazzamenti ☐ bosco ☐ filari ☐percorsi storici ☐ giardini storici ☐

numero unità edil. 3

**CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI SCOPERTI DI PERTINENZA****uso spazi scoperti:** ☐ aia ☐ parcheggio ☐ giardino ☐ deposito**elementi carat.zzanti:** ☐ aia ☐ imp. sportivi ☒ orti o giardini ☐ pavim.ni ☐ altro**elementi di disturbo:** ☐ recinzioni ☐ manufatti ☐ linee elettriche ☐ imp. tecn. ☐ altro**elementi di pregio:** ☐ filari ☒ alberi monum. ☒ manufatti ☐ recinzioni ☐ imp.tecn. ☐ altro**Note:****PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Unità insediativa: 218

UNITA' EDILIZIA: 1

218

regime normativo: ☐ vincolo ex art. 13 D.lgs 42/04 **integrità storico-testimoniale:** media

tipologia edilizia: casa colonica **stato di conservazione:** buono

note: **condizioni:** Integro

prescrizioni:



UNITA' EDILIZIA: 2

218

regime normativo: ☐ vincolo ex art. 13 D.lgs 42/04 **integrità storico-testimoniale:** bassa

tipologia edilizia: rimessa **stato di conservazione:** buono

note: **condizioni:** non integro


prescrizioni:



Unità insediativa: 218

UNITA' EDILIZIA:3		218	
regime normativo:	☐ vincolo ex art. 13 D.lgs 42/04	integrità storico-testimoniale:	bassa
tipologia edilizia:	capannone	stato di conservazione:	medio
note:		condizioni:	non integro
prescrizioni:			





Legenda



Area di pertinenza morfologica



Immobili di interesse storico